
Les étapes du processus


- 1 Choix de la technique de découpe
- 2 Téléchargement et configuration
 - Téléchargez votre fichier dans notre configurateur
 - Téléchargez directement votre fichier et passez à l'étape suivante pour le configurer
 - Si votre fichier est complexe, vous pouvez aussi configurer votre fichier au préalable dans un programme de graphisme (type Autocad ou Illustrator). Veillez dans ce cas à lui attribuer les bonnes couleurs (voir ci-dessous)

Seuls les fichier PDF sont supportés par le configurateur

- Configurez votre fichier
 - Vous devez attribuer des couleurs spécifiques à chaque élément de votre fichier, en fonction de l'action que vous souhaitez lui associer
 - Découpe extérieure : la fraise de la CNC passe à l'extérieur du trait (RGB 0,0255,0)
 - Découpe intérieure : la fraise de la CNC passe à l'intérieur du trait (RGB 0,0,255)



Attention aux calques cachés : tous les objets de votre fichier seront pris en compte Vérifiez que les tracés de découpe ne soient pas superposés ou doublés







Si vous utilisez une police de

 Vérifiez que les lignes de découpe soient espacées d'au moins 15 mm La mèche passe à l'intérieur des tracés internes et à l'extérieur des tracés externes

- 3 Choix du matériau et de l'épaisseur
 - Sélectionnez le matériau, la couleur, le type et l'épaisseur adaptés à votre projet parmi nos options disponibles
- 4 Résumé
 - Obtenez un récapitulatif complet de votre commande, y compris le coût total. Si cela vous convient, passez à l'étape de paiement
- 5 Paiement
 - Procédez au paiement en utilisant la méthode de votre choix. Une fois le paiement effectué, votre commande sera traitée